

## 東部分署第一三岸巡隊隆昌守望哨等 6 處拆除廢材清冊

項次	原保管單位	廢品名稱	材質	使用年限	已使用年限	報廢原因
1	隆昌守望哨	廢鐵皮及廢 C 型鋼	金屬	--	--	隆昌守望哨休閒室及餐廳(2020202-099H-68158204)因受海葵颱風侵襲造成鐵皮屋頂壞損,且鐵皮及梁柱多已鏽蝕無法維修,另於 112 年 9 月 14 日申請除帳獲准。
2	大竹守望哨	廢鐵皮及廢 C 型鋼	金屬	--	--	大竹守望哨汽(機)車棚(2010204-003H-68131108)因長期日曬雨淋造成多處鏽蝕損壞,並於 112 年 9 月 14 日申請除帳。
3	第二機動巡邏站	廢鐵皮	金屬	--	--	第二機動站廳舍屋頂因小犬颱風侵襲損壞之鐵皮建物,辦理維修更換時拆除之廢鐵材。
4	伽路蘭營區	廢鐵皮	金屬	--	--	伽路蘭營區靶場屋頂、大門屋頂因小犬颱風侵襲損壞之鐵皮建物,辦理維修更換時拆除之廢鐵材。
5	靜洋守望哨	廢鐵皮	金屬	--	--	靜洋守望哨廳舍屋頂因小犬颱風侵襲損壞之鐵皮建物,辦理維修更換時拆除之廢鐵材。
6	叭嗡嗡守望哨	廢鐵皮	金屬	--	--	叭嗡嗡守望哨庫房屋頂因小犬颱風侵襲損壞之鐵皮建物,辦理維修更換時拆除之廢鐵材。

# 各處廢鐵材拆除前狀況

隆昌守望哨 休閒室及餐廳	大竹守望哨 汽(機)車棚	第二機動巡邏站 主建物屋頂鐵皮
		

伽路蘭營區 入口大門及靶場屋頂鐵皮	靜洋守望哨 屋頂鐵皮	叭嗡嗡守望哨 庫房屋頂鐵皮
		

# 廢棄鐵材集中處現況

