

第一三岸巡隊車輛報廢清冊

項次	保管單位	裝備名稱	財產編號	使用年限	已使用年限	報廢原因
1	第一三岸巡隊	巡邏機踏車 235-DFS	4010705-0002-000154	6	11	已逾使用年限、無修復價值
2	第一三岸巡隊	巡邏機踏車 927-DDK	4010705-0002-000128	6	11	已逾使用年限、無修復價值
3	第一三岸巡隊	巡邏機踏車 928-DDK	4010705-0002-000129	6	11	已逾使用年限、無修復價值
4	第一三岸巡隊	巡邏機踏車 218-DFS	4010705-0002-000155	6	11	已逾使用年限、無修復價值
5	第一三岸巡隊	巡邏機踏車 219-DFS	4010705-0002-000157	6	11	已逾使用年限、無修復價值
6	第一三岸巡隊	巡邏機踏車 221-DFS	4010705-0002-000159	6	11	已逾使用年限、無修復價值
7	第一三岸巡隊	巡邏機踏車 972-EXG	4010705-0002-000227	6	10	已逾使用年限、無修復價值
8	第一三岸巡隊	巡邏機踏車 971-EXG	4010705-0002-000006	6	10	已逾使用年限、無修復價值

報廢裝備佐證照片



