

## 東部分署第一三岸巡隊豐里守望哨涼亭鐵皮建築物拆除廢材清冊

項次	原保管單位	廢品名稱	材質	使用年限	已使用年限	報廢原因
1	豐里守望哨	廢鐵皮及廢 C 型鋼	金屬			豐里守望哨涼亭因長年日曬雨淋造成多處鏽蝕損壞

### 現況照片

