

東部分署第一二岸巡隊 114 年第 1 次車輛報廢清單

項次	保管單位	財產名稱	財產別名	財產編號	型式	使用年限	已使用年限	報廢原因
1	第一二岸巡隊 第一機動巡邏站	警用巡邏車	警用巡邏車	4010704-004A-0000028	OL24H5AX	7	10.7	逾使用年限且維修不符經濟效益
1	第一二岸巡隊 磯崎安檢所	二輪機踏車	巡邏機踏車	4010705-0002-0000013	HM15V1	6	14.7	逾使用年限且維修不符經濟效益

報廢裝備現況照片

1



2



3



1



2



3

