

東部分署第一二岸巡隊 114 年第 2 次車輛報廢清單

項次	保管單位	財產名稱	財產別名	財產編號	型式	使用年限	已使用年限	報廢原因
1	第一二岸巡隊 勤務分隊	二輪機踏車	巡邏機踏車	4010705-0002-0000245	SJ30HA	6	9.6	逾使用年限且維修不符經濟效益
2	第一二岸巡隊 勤務分隊	二輪機踏車	巡邏機踏車	4010705-0002-0000248	SJ30HA	6	9.6	逾使用年限且維修不符經濟效益
3	第一二岸巡隊 勤務分隊	警用巡邏車	警用巡邏車	4010704-004A-0000023	LC20SDA	7	11.4	逾使用年限且維修不符經濟效益
4	第一二岸巡隊 勤務分隊	警用巡邏車	警用巡邏車	4010704-004A-0000009	GL24SDA	7	14.5	逾使用年限且維修不符經濟效益
5	第一二岸巡隊 勤務分隊	警用巡邏車	警用巡邏車	4010704-004A-0000001	ZGE21L- JPXJKR	7	9.6	逾使用年限且維修不符經濟效益
6	第一二岸巡隊 勤務分隊	警用巡邏車	警用巡邏車	4010704-004A-0000020	LC20SDA	7	10.3	逾使用年限且維修不符經濟效益

報廢裝備現況照片

1



2



3



1



2



3



1



2



3



1



2



3



1



2



3



1



2



3

